# LUBRICATING OIL AMOUNT ALARMING DEVICE FOR OUTBOARD MOTOR

Publication number: JP2208198
Publication date: 1990-08-17

Inventor:

SUZUKI NOBUYUKI

Applicant:

NISSAN KOKI KK

Classification:

- international:

B63H20/14; B63H21/38; F02B61/04; F16N29/04; B63H20/00; B63H21/00; F02B61/00; F16N29/00;

(IPC1-7): B63H21/28; F16N29/04

- European:


F02B61/04B

Application number: JP19890026581 19890207 Priority number(s): JP19890026581 19890207

Report a data error here

### Abstract of JP2208198

PURPOSE:To enable restoration of a speed by means of an alarm during deceleration of the rotation speed of an engine by a method wherein an ignition control means is mounted to a control unit part and a reset switch to an alarming means, and a reset switch is released by means of a limit oil level detecting means for an amount of remaining lubricating oil. CONSTITUTION: When an oil level is lowered resulting from consumption of lubricating oil and is lowered through a warning level L5 to the level of a caution state L4. only a float 18 is lowered and a magnetic ring 19 is separated away from a reed switch 22, the reed switch 22 is turned OFF, and a vellow warning lamp is lighted. When the oil level is further lowered to a warning level L3, the float 18 is lowered and a reed switch 23 is lighted ON by means of the magnetic ring 19. A red warming light 40 is lighted and a warming buzzer 41 is sounded, and an engine rotation speed is decelerated by means of an ignition control means 42. In this case, when a reset switch 35 is turned ON, engine rotation control by means of the ignition control means 42 is reset by a control unit 34, an engine rotation speed is returned, and the warning buzzer 41 stops sounding.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# ®日本国特許庁(JP)

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-208198

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)8月17日

B 63 H 21/28 F 16 N 29/04 B 7018-3D 7523-3 J

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

の発明の名称 船外機の潤滑油量警報装置

②特 顧 平1-26581

②出 願 平1(1989)2月7日

⑩発 明 者 鈴 木 信 之 神奈川県高座郡寒川町岡田6丁目6番1号 日産工機株式

会社内

②出 願 人 日産工機株式会社 神奈川県高座郡寒川町岡田6丁目6番1号

@代理人 弁理士薬師 稔 外2名

### 明 相 🛍

- 1. 発明の名称 船外機の潤滑油量警報装置
- 2. 特許請求の範囲

(3) 前記オイルタンクの最下部に凹部を形成し、

該四部内で、前記検知装置の下端部を支持するようにしたことを特徴とする請求項1又は2記載の 船外級の潤滑油量警報装置。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、潤滑油分類給油式船外級の潤滑油量 整額装置に関する。

(従来の技術)

従来の潤滑油分離給油式船外機の潤滑油量管報装置は、例えば(特別昭59-211706号公報参照)第5図に示すように、船外機本体(図示せず)に取り付けられたオイルタンク51に、油面検出器60が内設されていて、この油面検出器60は、潤滑油を流過可能とする多数の流通孔64を備えたハウジング62と、該ハウジング62内に同軸的に設置され、上端に栓体61を備えたガイド部63と、該ガイド部63内には充満油面70.補給油面71、潤滑油残量の少ない警告油面72に対応する各レベルに設置されているリードスイッチ67,68,69と、該ガイド部63外周に

はフロート65と、核フロート65には、前記リードスイッチ67.68.69をON動作させる磁気リング66とを設け、前記オイルタング51の 天井部に設けられた開口部に該油面検出器60は 固着進下されている。

そして潤滑油量警報装置はオイルタンク 5 1内の油面低下に伴い、前記油面検出器 6 0 のフロート 6 5 によるリードスイッチ 6 9 の 0 N 動作で制御ユニット部を介して警報を発する警告手段を備え、この警報と同時に前記制御ユニット部を介して点火制御手段によってエンジン回転速度を減速する構成となっている。

#### (発明が解決しようとする課題)

しかしながら、この従来の船外機の潤滑油量警報装置では、オイルタンク 5 1 内の潤滑油量が前記警告油面 7 2 まで低下すると、フロート 6 5 によりリードスイッチ 6 9 がONし、制御ユニット部を介して警報を発し、運転者は潤滑油残量が少ないことを知ることができ、さらに点火制御手段によりエンジン回転速度を減速して長距離航走を可

知手段により、前記リセットスイッチを解除する ようにしたことを特徴とする船外機の潤滑油量警 報装置である。

### (作用)

オイルタンク内の潤滑油が減少し、所定レベルに油面が低下して警告手段が作動し、同時に点火制御手段によりエンジン回転速度が減速したとき、その状態でリセットスイッチONにすると、制御ユニット部により点火制御手段によるエンジン回転制御及び警告手段がリセットされ、エンジン回転速度は復帰され、ブザー警告動作はストップすることとなる。

また、この状態で潤滑油がさらに減少し、ほとんど残量のない限界油面に達すると、検知装置の限界油面検知手段の検知により、前記リセットスイッチのリセットが解除され、エンジンが減速し警告動作も復帰させるものである。

### (実施例)

本考案の実施例を第1図に基づいて説明すると、 船外機1は、その推進ユニット4の上部にエンジ 能とするが、風など風波が強い場合、エンジン出力が小さいと角艇が転頂するおそれや、その場で 立往生するケースがあり、また港が近くいち早く 帰港したい場合があり、このような際にエンジン 出力の復帰を図る必要があった。

本発明は、この従来の欠点を排除しようとする もので、警報を受けエンジン回転速度が被速した とき、該速度を復帰できるようにした機構を備え た船外機の潤滑油量警報装置を提供しようとする ものである。

#### (課題を解決するための手段)

本発明は、潤滑油分離給油式船外機本体に取り付けられたオイルタンク内に、潤滑油の所定レベルの油面低下を検知する検知装置を設け、接検知装置の検知により警報を発する警告手段と接警報と同時にエンジン回転速度を減速する点火制御手段の制御ユニット部を備えた船外機の潤滑油監督報装置において、前記制御ユニット部に前記点火制御手段と警告手段のリセットスイッチを設けると共に、前記検知装置の潤滑油残量の限界油面検

ン3を搭載し、このエンジン3はカウリング2により保護されている。そして、エンジン3には、 吸気マニホールド5. 気化器6. エアクリーナー 7が接続されている。エンジン3の側面上部には、 オイルタンク8が取り付けられ、前記オイルタン ク8の下方部には潤滑ポンプ10が取り付けられ ている。

そして、前記オイルタンク8内の洞滑油は、この洞滑油ボンプ10の作動により、吸入管9及び 吐出管11を介して吸気マニホールド5に圧送され、混合気中に吐出可能となっている。

また、第2回に基づいてオイルタンク8内の構造をより詳細に説明すると、前記オイルタンク8には、潤滑油の所定レベルの油面低下を検知する検出装置13は、潤滑油を流通可能とする多数の流通孔17を備えたハウジング15と、接ハウジング内に同触的に設置され、上端に栓体14を備えたガイド部16内には潤滑油残量の注意油面しょ。響告油面し、に対応する各

レベルに設置されているリードスイッチ22, 23. 24と、 該ガイド部16外間には該ガイド部16に 突設されたストッパー25, 26で上下動が規制される上フロート18と、同様にストッパー26, 27で上下動が規制される下フロート20と、 該上フロート18の上端にはリードスイッチ22, 23を0N-0FF動作させる磁気リング19と、 譲フロート20の上端にはリードスイッチ24を0N-0FF動作させる磁気リング21とを設け、 さらにハウジング15上端に該栓体14を固定し、前配オイルタンク8の天井部に設けられた関口部に栓体14が蝶合されている。

したがって、前記検出装置13は、リードスイッチ22と上フロート18の磁気リング19で注意油面検知手段、リードスイッチ23と上フロート18の磁気リング19で警告油面検知手段、リードスイッチ24と下フロート20の磁気リング21で限界油面検知手段を形成したものとなっている。

そして、前記オイルタンク8は、前記検出装置

火制御手段 4 2 及び警告ブザー 4 1 のリセットスイッチ 3 5 を設け、制御ユニット部 3 4 から点火制御手段 4 2 にリセット信号線 4 9 B。リードスイッチ 2 4 の0N信号線 4 9 A を連結している。

なお、図中33は、検知装置アセンブリ、36 は間御ユニット部34のコネクタ、43はオーバ ーヒートスイッチ、44はバッテリー、45はフ ューズ、46は電源スイッチ、47はヂェネレー タ、48はレギュレータである。

次に、この実施例における注意動作。警告動作。 リセット解除動作について第2回乃至第4回に基 づいて説明する。

まず注意動作について説明すると、オイルタンク8内の潤滑油が充満している充満状態(第2図しかにあっては、フロート18及びフロート20は上方のストッパー25及び26にそれぞれ当接した状態で保持され、リードスイッチ22かON、リードスイッチ23,24はOFFとなっている。この状態では、関御ユニット部34により緑色の通常灯38が点灯せしめられている。この状態か

13が位置する最下部に深紋りにより凹部28を形成し、限界油面し、以下の潤滑油収容容積をできるだけ小さくしてあり、さらに前配凹部28内にリング状突出部29を形成し、この突出部29で前紀検出装置13の下端を支持したものとなっている。これによって検出装置13の振動による故障等を排除できる。

なお、第2図中、30は逆止弁付ブリーザ、 31は潤滑油注入口、32は注入口閉口キャップ である。

次に、第3図は前記注意補面換知手段。警告油面検知手段。 限界油面検知手段の油面検知による 後述する注意動作。警告動作、リセット解除動作 を制御する制御回路図であり、前記検知装置13 に制御ユニット部34を連結し、前記制御ユニット部34に警告手段を形成する緑色の通常灯38。 贯色の注意灯39。赤色の警告灯40とからなる パイロットランプ37及び警告ブザー41を連結 し、また核警告手段と共に点火制御手段42を連 結し、さらに前記制御ユニット部34には前記点

ら潤滑油の消費によって油面が低下し、注意油面し、を通過して注意状態(第2図しかレベルに達すると、フロート18のみが下降して、磁気リング19がリードスイッチ22から離れ、リードスイッチ22がOFFとなる。このとき、すべてのリードスイッチ22。23、24がOFFとなって制御ユニット部34により費色の注意灯39が点灯せしめられ、前記級色の通常灯38が消灯される。

次に警告動作について説明すると、上記注意状態し、からさらに油面が低下し、警告油面し、に達すると、フロート18が下降して磁気リング19がリードスイッチ23をONさせる。このとき、リードスイッチ22がOFF、23がON、24がOFFとなって制御ユニット部34により赤色の警告灯40が点灯せしめられ、黄色の注意灯39が消灯される。またリードスイッチ23のONと同時に警告ブザー41が噴動し、かつ点火制御手段42によってエンジン回転速度が減速せしめられる。

このとき、前記リセットスイッチ35をONにする

と、制御ユニット郎34によりリセット信号線4 9Bを介して点火制御手段42によるエンジン回 転削御がリセットされ、エンジン回転速度は復帰 され、さらに警告ブザー41は鳴り止むこととな る。したがって運転者は警告後、エンジン回転速 度が減速してもリセットスイッチ35により該速 度を復帰させることができるので転覆や立往生を 回避することが可能となる。

また警告後にエンジン回転速度が被速したときに、リセットスイッチ 3 5 をOFF にしたままにすると、従来と同じく警告ブザー 4 1 が鳴った状態で低速のまま船は航走することとなる。

次に、リセット解除動作について説明すると、リセットスイッチ35が警告後からONしている場合、上記警告油面し、からさらに油面が低下し、警告状態(第2図中しかを通過して限界油面し、に達すると、フロート20により磁気リング21がリードスイッチ24をON信号線49Aを介してリセットスイッチ35のON信号が解除さ

6、運転者は警報を受けて点火制御手段によりエンジン回転速度が減速してしまっても、リセットスイッチにより該速度を復帰させ、高出力を維持できるので、塩など風波が強い場合、船転覆やその場で立往生することは回避できる。また、いち早く帰港したい場合にも有効なものとすることができる。

また、前記限界油面検知手段により、リセット スイッチのリセットが解除されるから、エンジン 回転速度が減速し、警告ブザーが鳴動することと なるから、運転者は潤滑油残量の限界を知り、エ ンジン損傷を未然に防ぐことができる。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の船外機の全体説明 図、第2図は本発明のオイルタンクの断面図、第 3図は本発明の制御回路図、第4図は本発明の潤 滑油量状態に対応した出力信号説明図、第5図は 従来例のオイルタンクの断面図である。

1 …船外機、3 …エンジン、5 …吸気マニホールド、6 …気化器、1 …エアクリーナー、8 …オイ

れ、点火制御手段 4 2 によるエンジン回転制御の リセット及び警告ブザー 4 1 のリセットが解除される。

したがって、エンジン回転速度は被速した状態となり、警告ブザー 4 1 は鳴動することとなる。なお、リードスイッチ 2 2 はOFP。2 3 はONとなっているから赤色の警告灯 4 0 は点灯されたままとなっている。

またりセットスイッチ 3 5 が優初からOFF となっている場合、油面が限界油面し、に達すると、同様に磁気リング 2 1 がリードスイッチ 2 4 をON させることとなるが、エンジンは低速のままで整

またリードスイッチ 2 4 がON 状態ではリセット スイッチ 3 5 は機能しない。

#### (発明の効果)

本発明は、制御ユニット部に点火制御手段と警告手段のリセットスイッチを設けると共に、検知 装置の潤滑油残量の限界油面検知手段により、前記リセットスイッチを解除するようにしてあるか

ルタンク、10…酒清ポンプ、13…検出装置、14…柱体、15…ハウジング、16…ガイド部、18,20…フロート、19,21…磁気リング、22,23,24…リードスイッチ、しょ…限界
他面、しょ…警告他面、し、…注意他面、
25,26,27…ストッパー、28…凹部、
29…リング状突出部、34…制御ユニット部、
35…リセットスイッチ、37…パイロットランプ、38…通常灯、39…注意灯、40…警告灯、
41…警告ブザー、42…点火制御手段。


 特許出願人
 日産工機株式会社

 代理人 弁理士
 東 師 珍 你


 代理人 弁理士
 依 田 孝 次 郎

 代理人 弁理士
 髙 木 正 行


第 1 図



第2図



第3 図



第5図

第4図

油量状態	リードスイッチ			パイロットランア37点灯			警告ブザー
	22	23	24	#38	黄39	#40	41
L6	ON	OFF	OFF	0			OFF
L5	ON	OFF	OFF	0			OFF
L4	OFF	OFF	OFF		0		OFF
L3	OFF	ON	OFF			0	ON
L2	OFF	ON	OFF			0	ON
L1	OFF	ON	ON			0	ON

